安庆市关于安徽省第四生态环境保护督察组第二批交办信访件查处情况的公示

安徽省第四生态环境保护督察组4月10日(第二批)交办我市的22件信访件，截至4月16日，已办结8件。其中，经查属实的20件，不属实2件，责令整改6家，立案处罚1家，拘留0人，问责0人，约谈5人。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	是否属实	调查核实情况	处理和整改情况	问责情况	备注	是否办结
1	LD202400058	桐城市范岗镇挂车河河床被破坏。	桐城市	水	不属实	经核查，举报反映的问题实为《安徽省安庆市桐城市范岗镇高黄村全域土地综合整治试点项目》子项，即挂车河河道综合整治工程，2022年11月编制了《桐城挂车河高黄段河道整治工程实施方案》，并取得桐水函〔2023〕15号批复，该项目于2024年3月30日开工，施工方正严格按照工程实施方案进行施工，未发现破坏河床行为。	已要求监理方按要求监理到位，施工方严格按照批复的施工方案进行施工，由范岗镇人民政府加强日常监管。	无	无	是
2	WX202400074	黄墩镇皖埠村原雷山水泥厂采石场以及附近的几个采石场虽已停产，但一直未进行生态修复	怀宁县	生态	部分属实	1.经现场核查，怀宁县雷山硅灰石、建筑石料用编制《怀宁县雷山硅灰石、建筑石料用大理岩矿闭坑矿山地质环境治理工程设计》，2020年8月26日通过验收。为充分利用土地资源，2023年纳入怀宁县城乡建设用地增减挂钩试点项目，申报拟复垦耕地面积1.7743公顷，2023年5月8日省政府批复该项目实施规划，现场农作物长势良好。 2.经周边核查，雷山采石场东南边有原皖埠村采石点，开采面积较小、时间久远，宕底生态已实现自然修复。	按要求加强对全县废弃矿山后期管护和监管。	无	无	是
3	WX202400069	大洼社区胜天圩排涝站李家墩水塘，排涝期所有胜天圩万亩面积的垃圾全部集中到李家墩集水塘，且靠村庄这边居民时有生活垃圾，建筑垃圾等。	怀宁县	其他生态环境问题	部分属实	经现场核查，李家墩集水塘水面有少量漂浮杂草，靠近村庄附近有少量生活垃圾，未发现建筑垃圾；胜天圩排涝站沟渠附近有少量生活垃圾，未发现建筑垃圾。	1.对李家墩集水塘及胜天圩排涝站沟渠的杂草及生活垃圾进行了清理。 2.加强排涝沟渠等小微水体巡河力度，确保河道及小微水体水环境整洁。 3.镇村两级已对周边农户进行宣传，要求周边农户将生活垃圾倒入指定垃圾桶，不得随意倾倒。	无	无	是
4	LD202400079	怀宁县石牌镇新峰饲料油脂有限公司夜间生产臭气难闻，怀疑有污水排放与固废提炼	怀宁县	非金属加工制造	部分属实	1.经现场核查，群众反映的企业为安庆市皖山新风饲料油脂有限公司,位于平山镇。该公司畜禽屠宰废弃物资源化利用项目相关手续齐全，因市场行情等原因，间歇性生产，目前正在设备升级改造，处于停产状态。 2.该公司炼油产生的油烟经真空站到冷凝器进入有机热载体炉燃烧后经水喷淋处理后通过15米高排气筒排放，离心机烟气进喷淋装置处理后通过15米高排气筒排放；生产废水经隔油池预处理后进入储罐，用于周边农田施肥。 3.现场检查时，该公司未生产，车间内有异味，现场未发现污水外排管道，原料库和仓库无原料，正在进一步完善油水分离池。	1.要求进一步完善车间废气有效收集,确保污染防治设施正常运行，做到污染物达标排放。 2.对厂区雨污管网进行梳理排查。 3.规范原辅材料管理，确保原辅材料来源合法合规。	无	无	否
5	LD202400051	怀宁县凉亭乡居委会隔壁石子加工厂和原凉亭二中防火材料厂夜间施工有粉尘和噪音污染。	怀宁县	非金属加工制造	部分属实	1.群众反映的企业分别为安庆市益民建材有限公司和安庆市徽富防火材料有限公司，相关手续齐全。 2.安庆市益民建材有限公司：生产过程中产生的粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放；高噪设备加装减震垫，并在厂区东北向围墙设置了彩钢瓦屏障隔音措施，厂区暂存的物料采取硬质围挡和覆盖。经昼夜核查,该公司白天制砂、制砖工序在生产，配套的污染治理设施正常运行，厂区有洒水、保洁痕迹，夜间未生产。 3.安庆市徽富防火材料有限公司：该公司主要白天作业，夜间不生产。生产过程中柔性有机堵料及无机堵料投料口设置集气罩收集后由布袋除尘器通过15米高排气筒排放；防火封堵板材切边机边角料破碎粉尘经管道收集后由布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放；噪声采取对高噪声设施采取消音、隔声、减振等措施。现场检查时，柔性有机堵料生产线在生产，配套的污染治理设施在运行，厂区地面有清扫、保洁痕迹。	督促安庆市益民建材有限公司和安庆市徽富防火材料有限公司进一步加强污染治理设施运行管理，确保废气、噪声稳定达标，减少对周边环境影响。县生态环境分局将委托第三方检测公司对其厂界噪声、无组织粉尘进行监测。	无	无	否
6	LD202400087	岳西县中关镇沙村村下刘屋组小龙潭水库，有违规非法开采加工石子	岳西县	水	属实	经现场核查，该点位为岳西县路畅建筑工程有限公司在中关村下刘屋组小龙潭水库实施的清淤工程，2024年4月2日安装机械设备对清淤河石进行加工。	依法依规取缔关闭，正在进行“两断三清”。	无	无	否
7	LD202400060	岳西县菖蒲镇撞钟村天仙河下游与小河鹤交汇处河道被开采。	岳西县	水	属实	经现场核查，该采砂点系潜水河菖蒲段河道采砂项目的潜水3采砂点，于2023年10月25日获岳西县水利局批复并获批采砂许可证，现场发现部分开采的河床未按要求回填。	现场责令施工方停工整改，回填采砂开挖过程造成的基坑，对已开采区域进行就地恢复。	无	无	否
8	WX202400055	岳西县白帽镇本来是空气清新，环境优美，自从金鸡厂建立以来，蚊虫满天飞，臭气熏天。	岳西县	大气	属实	经现场核查：1.白帽金鸡产业园内岳西县嘉丰肥料有限公司臭气处理系统正常运行，生产车间门窗处于密闭状态,厂区道路上有少量在运输过程中泼洒的成品有机肥，现场有工人正在清扫，厂区周边可闻到经发酵后的有机肥气味。2.晨科生态农业(安徽)有限公司鸡粪处理出风口防尘网罩安装不严密，存在大量空隙，鸡毛及粉尘随风机外排至外环境，厂区堆放有未及时清运的袋装鸡毛及死鸡,厂区边坡有洒落的鸡粪及鸡毛；沿318国道及江河村竹林组至江河村党群服务中心周边主要街道现场勘查，顺风时段偶尔能闻到臭味。	1.要求岳西县嘉丰肥料有限公司加强日常管理，确保有机肥生产时门窗紧闭，除臭设备正常运转，及时清扫洒落的有机肥。 2.要求晨科生态农业(安徽)有限公司4月26日前更换破损的防尘网罩；5月10日前成年蛋鸡舍鸡粪风干出风口全部安装除臭喷淋设备；加强日常管理，及时清理场区飘散的羽毛、洒落的鸡粪；及时收集无害化处理病死鸡。	无	无	否
9	LD202400056	白帽镇江河村金鸡养殖场长期有臭气污染。								
10	WX202400068	太湖县经开区龙山路工业园区世东轴承厂生产机械轴承使用后的废弃化工油润滑油等未经过任何净化过滤装置未采取任何措施随意排放至公共下水道及河流，造成严重生态环境污染！	太湖县	水	部分属实	1.现场核查，信访件举报的轴承厂为“安徽世东轴承有限公司”，其“废弃化工油润滑油”是废磨削液、精研油、润滑脂、航煤油，根据环评要求属于危险废物，现场暂存于危废间，委托有资质单位进行处置。企业建有油水分离设施用于处理保洁废水，保洁废水经油水分离设施预处理后，通过市政污水管网纳管排入太湖县城东污水处理厂处理。现场发现项目区西面雨水窨井内存有少量雨水，眼观呈乳白色。 2.经调查，前期曾偶有清洁工将保洁废水倾倒至项目区西面雨水窨井行为，现场对油水分离设施排放口和雨水窨井分别采样检测，显示油水分离器排放口COD、pH超标，窨井污水COD、石油类超标，针对超标行为，太湖县生态环境分局已立案调查处理。	1.责令该公司立即停止超标排放污染物，依法依规调查处理。 2.立即停止保洁废水倾倒行为，对西侧窨井内含油废水进行收集处理，消除环境影响。 3.制定油水分离污水处理方案，采取有效措施确保污水有效收集处理并达标排放。	无	无	否
11	WX202400057	太湖县嘉鹰特种纸有限公司(原太湖县造纸厂)在长江支流一公里岸线控制区内生产，且用地已扩增到40多亩。安徽智博人力资源服务有限公司于2022年7月购买嘉鹰纸业隔壁用地后，一直在此从事洗沙项目。造纸厂扬尘、恶臭四处飘散，洗沙厂车来车往，扬尘四起，影响周边住户休息。雨天弥漫着柴油烟味，严重的污染了长江支流皖河。地址：晋熙镇原砂砖厂	太湖县	大气,水	部分属实	1.太湖县嘉鹰特种纸有限公司：位于晋熙镇晋湖村学寨组，西侧为长河坝，系长江水系，属皖河支流，不在长江支流一公里岸线控制区内；该公司于2016年5月18日竞得该地块，依法取得用地手续，面积21967.67平方米(32.95亩)。该项目以商品木浆为原料生产特种纸，污染防治设施完善，未发现超标排放污染物情形。现场检查时，该公司未生产，未发现扬尘污染、恶臭飘散等情形。 2.安徽智博人力资源服务有限公司：主要从事机制砂制造，于2022年7月通过公开竞买的方式取得现有场地从事机制砂制造。项目运营期间，根据全县涉砂企业整顿工作要求，前期进行了规范提升，对厂区地面进行了硬化，购置洒水车，定期对厂区和运输道路进行洒水抑尘。现场检查时，由于市场行情不稳定原因，该公司处于半停产状态，生产废水经收集回用，不外排。	1.加强对太湖县嘉鹰特种纸有限公司、安徽智博人力资源服务有限公司日常监管，督促污染防治设施正常运行，做到污染物达标排放。 2.针对恶臭和扬尘污染问题，生态环境分局适时开展执法检测，根据检测结果进一步处理。	无	无	否
12	LD202400078	望江县高士镇七岭村大棚养鸭场有环境污染，气味难闻	望江县	大气	属实	经排查，高士镇漆岭村现有番鸭养殖大棚20个，有8个大棚正在饲养温氏番鸭，其余为空栏。其中苗竹棵养殖小区内有2个大棚因翻扒机损坏、发酵床管理不到位等原因导致“死床”，造成棚内异味重、苍蝇多；其它大棚舍内有异味、周边异味较轻；所有大棚暂无粪污外排现象。	1.对望江县温氏畜牧有限公司下达番鸭养殖项目环境问题的整改通知，要求进一步落实整改。 2.现有12个空栏棚按照《肉鸭非接触式发酵床运行管理规范》采取增加发酵床厚度、维修翻扒机、添加菌种等措施。 3.8个在养棚边养边改，加强日常管理，每天安排专人喷洒除臭剂、灭蝇药各一次。 4.全县安排72名畜牧兽医技术人员包保全县畜禽养殖场(户)，督促和指导做好粪污收集、资源化利用等工作。	无	无	否
13	LD202400080	望江县长岭镇赵岭村金鸡建材有限公司。1.内部采石场露天施工，粉尘和噪音污染严重。2.2024年1月没有手续动工建厂，强行征用土地，离居民区和农田太近，多方反馈，没有改善。	望江县	大气,噪声	属实	1.经调查，金基建材有限公司主要从事混凝土搅拌站和水稳搅拌站作业，内部无采石场；投诉人反映的噪音与粉尘主要来自水稳搅拌站破碎工艺与车辆进出。 2.金基建材有限公司拥有不动产权证书，拟新建沥青搅拌站项目位于已确权登记发证范围内，未发现强行征用土地现象；该项目于2024年2月4日通过县生态环境分局环评审批，设置了100米大气环境防护距离，大气环境防护距离内无居民区，该项目已向县发改委备案(项目代码：2307-340827-04-01-495774)，尚未正式开工建设。	1.县生态环境分局已委托第三方监测机构，对该项目无组织颗粒物及厂界噪声进行监测。后续将根据检测结果制定整改方案，按照整改措施稳步推进。 2.加强日常监管，督促企业落实污染防治设施要求，合法合规生产，做到污染物达标排放。	无	无	否
14	LD202400084	1.焚烟亭以上游的9个石化码头，2个泵房遭到破坏。2.皖河水流石门湖一段污染严重，整体水质有问题。3.石化热电一部(合成氨)、石化二部(氰化钠)与居民区太近，最近距离为50米。噪音污染扰民。炼油重化工项目距离皖河滩头只有一公里距离，要求拆除。4.沙漠洲湿地1974年开始消失了。5.鸭儿塘填埋之后影响西城区的夏季蓄水功能。	大观区	大气,噪声,水	不属实	1.经查，在焚烟亭上游共有3座石化码头和2座取水泵房，分别为安庆石化危化品码头、热电综合码头、消防拖轮港作码头、热电直排冷却水源水泵房、安庆石化生产取水泵房，码头及取水泵房项目均严格履行了相关行政许可手续，项目建设实施未发现对周边生态环境等造成破坏。 2.皖河及石门湖流域水系相通，汇流经皖河大桥流入长江干流，国家环境监测总站在皖河大桥处布点设置了国家水质考核断面，可实时监控上游来水水质状况，经调阅2023年1月至今的水质监测数据，年均值和月均值达到《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》Ⅱ类水质标准。 3.中石化安庆分公司热电分部及化工二部丙烯腈生产区域距离居民区较近，但生产装置区与居民区均超过50米。调阅热电分部热电联产项目、化工二部丙烯腈项目、炼油转化工结构调整项目环评审批、竣工环保验收、企业自行监测报告等相关资料，公司按照环评文件及批复要求落实了噪声污染防治措施，企业自行监测报告显示厂界噪声达标排放，2024年4月12日大观区生态环境分局开展监督性监测，监测结果显示厂界噪声符合排放限值要求；企业在生产大检修等特殊工况时会产生高噪声异常排放情况，期间产生的偶发性噪声超标情况，均提前向环保部门报备并向社会公布相关情况。结合炼油转化工结构调整项目环评报告评价结论，经比对《安庆市长江干流及主要支流“1515”包络图》，安庆石化炼油转化工结构调整项目均不在长江干流、皖河支流的1公里范围内。 4.大观区林长办按照《中华人民共和国湿地保护法》第十四条规定，现场调查核实，沙漠洲区域未列入国家、省重要湿地名录及一般湿地名录，不存在信访件投诉中提及的“沙漠洲湿地1974年开始消失了”情况。 5.大观区水利局实地调查核实，鸭儿塘于1970年新建安庆炼油厂时填埋为鸭儿塘路。“十三五”以来，该区域通过建设立新圩泵站、水系连通工程等一系列措施，目前该区域蓄水、调水、防洪等水功能作用较为完备。	无	无	无	是
15	WX202400052	百悦华府经常闻到刺鼻气味。近期没有。	大观区 高新区	大气	属实	1.高新区第一时间开展调查核实，调取辖区重点企业近期废气有组织排放监测数据和大气污染防治设施运行台账，未发现偷排情况，巡查时段暂未闻到明显异味。同时委托第三方检测单位于4月9日-10日对重点企业有组织和厂界废气无组织排放情况开展检测。根据监测结果显示，企业废气排放符合相关标准要求。 2.大观区结合投诉内容及周边污染源情况，组织对距离百悦华府小区东南侧约2公里的涂料产业园进行排查，园区共计5家企业建成投产，分别为菱湖漆、净相新材料、凯锐化工、凯莱高分子、菁彩新材料，现场排查溯源检查中，各企业污染治理设施正常运行，厂界无明显异味。 3.结合日常监管和走访，分析研判，周边辖区内部分企业受非正常工况和低气压静稳天气等不利气象条件影响，确实存在有偶发性异味产生，群众反映情况部分属实。	由市生态环境局统筹，组织高新区和大观区加强联动，建立联动溯源排查机制：一是继续加大监督巡查力度，自4月11日起，组织开展夜查，对重点区域开展走航监测，进一步溯源排查；二是在前期工作的基础上持续开展“一企一策”整治工作，提高企业挥发性有机物和恶臭污染治理水平，减少异味排放；三是主动调查、科学处置、积极回应群众关切恶臭扰民问题，对发现的企业环境违法行为，依法严肃处置到位；四是督促企业按照有关要求落实非正常工况报备及应急处置工作，并及时公开相关信息。	无	无	否
16	LD202400050	大龙山镇中心社区龙城国际小区，从夜间22:30开始直至凌晨一直有大车噪音。	宜秀区	噪声	属实	4月12日夜间，宜秀区交通局联合交警部门对该问题进行核实，投诉反映的主要是安庆医专附近一工地夜间施工作业，大货车拉送货物引起的噪声。	1.交警部门已告知该工地负责人，除经相关部门同意夜间施工外，大货车驾驶人在规定的时段后，禁止行驶。并责成工地负责人督促和要求大货车驾驶人，在行驶时避开居民区，途径居民区时不得使用喇叭，降低车速，做到安全文明行驶。 2.城管等部门同步加大对夜间货车车辆的停放管理。	无	无	是
17	LD202400052	五横乡曰公社居委高速公路施工粉尘严重，占用投诉人杨梅园用地。	宜秀区	大气	属实	1、关于天天高速施工粉尘严重问题。经调查，天天高速项目部在曰公村段路基施工过程中，配备了多辆洒水车洒水抑尘，安排工人清扫路面；渣土运输实行篷布覆盖，限定车速，规定运输路线以防止污染社会路面；临时存土区设立在红线内路基上，并采用防尘网进行裸土覆盖等措施。 2、关于占用投诉人杨梅园用地问题。此次投诉征用杨梅园用地是服务于天长至天柱山高速公路无为至安庆段工程项目，经村民同意按照相关政策规定予以有偿占用，土地征收补偿金已支付给所属村民。关于杨梅园青苗费等补偿相关事宜，安徽省交通控股集团天天高速公路无安段项目办公室、安庆市宜秀区五横乡人民政府、安庆市青林果业有限公司(杨梅园公司)三方已共同委托合肥沃野生态园林工程有限公司进行评估。	1.区交通局联合区直相关部门不定期开展检查监管，督促施工单位加强现场管理，做到文明施工，确保扬尘管控措施到位，达到相关法律法规要求。 2.评估方4月10日进行现场勘查，待评估报告出具后，将依据评估报告对征用的杨梅园用地予以补偿。	无	无	是
18	LD202400065	宜秀区凡梦建材有限公司在没有厂房的情况下露天进行石子加工，导致粉尘污染严重。	宜秀区	大气	属实	该企业名为安徽省凡梦建材销售有限公司，检查时企业已停产，现场有一台吊车正在吊运拆除的破碎设备；堆场有部分砂石露天堆放。	依法依规取缔关闭，正在拆除生产设备。	无	无	否
19	WX202400050	工厂园区靠近皖江大道与方兴路交界处十字路口，厂房园区经常有毒有异味异色气体排放。	经开区	大气	部分属实	经核实，投诉人反映的是安徽龙泽实业有限公司。现场检查，企业锻压车间正在生产，配套的废气污染防治设施正在运行，排气筒排放的烟气无明显颜色，车间内无明显异味，车间外排气筒下方向偶尔有较轻的油类异味，厂区外无明显异味。经开区安监环保局已委托第三方检测机构对企业有组织和厂界无组织废气进行了取样检测，检测结果合格。	要求企业加强日常环保管理，确保各污染防治设施正常运行，污染物达标排放。	无	无	是
20	WX202400054	雷池路与平安路交叉口东南60米美食餐厅，该饭店的厨房正对着欧风怡庭小区。每天中午晚上该店炒菜油烟四溢，油烟净化器形同虚设根本不开，对周边居民(多为老人小孩)身体健康造成极大影响，且有生成致癌物的危险。另外该店每晚打烊后十点至十二点，多人聚众打麻将，噪音影响整个小区生活。	经开区	大气,噪声	部分属实	1.2024年4月10日中午，安庆经开区城管局对该饭店进行了检查，现场检查该饭店正在经营，该饭店已安装油烟净化设备，现场检测时油烟净化设备正常使用，设备无明显油渍。 2.对于该店存在打麻将噪音扰民问题，4月10日检查时未发现打麻将情况。	1.要求该饭店定期对油烟净化设备进行清洗，保证设备正常运行，确保油烟排放符合标准。 2.要求店主对在店内客人打麻将的行为加强管理，控制时间和声音，减少对周边居民影响。 3.强化日常监管，不定期开展烟油排放检测。	无	无	是
21	WX202400076	每天早晨7点上班从环城西路经过都能闻到刺鼻的化学气味，我不知道从哪个厂出来的。	高新区	大气	部分属实	1.高新区组织对环城西路周边主要大气重点排污单位进行巡查检查，调取重点企业近期废气有组织排放监测数据，同时委托第三方检测单位于4月9日-10日对重点企业有组织和厂界废气无组织排放情况开展检测。巡查时段暂未闻到明显异味，根据监测结果显示，企业废气排放符合相关标准要求。 2.结合前期大气走航监测、巡查和日常监管，环城西路总体空气质量稳定，但受企业非正常工况和低气压气象条件影响，环城西路段存在偶发性异味，信访件反映的情况部分属实。	高新区将持续开展园区异味整治工作：一是继续加大监督巡查力度，加大废气高架源管控力度，不定期开展专项检查，借助走航车、手持便携监测设备、第三方专业力量等开展异味精准溯源处置；二是在前期工作的基础上持续开展“一企一策”整治工作，提高企业挥发性有机物和恶臭污染治理水平，减少异味排放；三是主动调查、科学处置、积极回应群众反映的相关问题，对发现的企业环境违法行为，依法严肃处置到位；四是督促企业按照有关要求落实非正常工况报备及应急处置工作，并及时公开相关信息。	无	无	否
22	WX202400070	安庆市大观区山口乡狮子口大桥河道旁边生产加工废土材料，没有厂房也不覆盖，车辆噪音加灰尘太多	高新区	大气、噪声	部分属实	1.经核查，信访件反映的问题点位为高新区山口乡百子山村曹传红户砂石料堆场，该堆场原为柏子免烧砖场。现场检查时堆场内露天堆放有待售的砂石、粉煤灰等建筑材料，部分采取纱网覆盖措施，堆场安装有一台砂石筛分机、一台铲车。 2.堆场部分物料覆盖不完全，场地浮尘较大；夜间利用铲车和运输车辆在堆放、出售转运物料时存在噪音扰民行为；场地内砂石筛分机长期处停用状态。信访件反映的情况部分属实。	1.责令立即停止砂石堆场经营行为，拆除砂石分筛设备，清理违规堆放粉煤灰和废土材料。 2.要求经营业主将废旧机械、成品砌块砖等其他物料有序堆放，按要求落实覆盖防尘等措施。 3.强化日常管理，要求堆场内堆放、转运清理等作业时严格在8:00-12:00,14:00-19:00时段内进行，避免噪声扰民；增加洒水降尘频次，落实扬尘污染防治相关要求。 4.由山口乡纪委就信访件反映的情况约谈村居等相关负责人。	无	无	否