

太空探索技术公司表示,“星舰”第七次试飞期间,第二级飞船在上升过程中经历了“快速、意外解体”。任务团队将继续研究相关飞行测试数据,以更好了解出现问题的根本原因。