

春雷清晨惊城 “贵如油的春雨”下得有点猛

八成区域雨量超过25毫米 60个自动站雨量达100毫米以上

民生头条

本报讯(见习记者 唐秀婷 通讯员 高远文/图)谷雨节气后的第一天,有多少市民是被清晨的轰隆雷声唤醒的?21日凌晨,随着一道道春雷惊破黎明,滂沱大雨将整座城市笼罩。去年底以来全市降雨量偏少6成,这场春雨无疑有效缓解了前期部分地区出现的旱情。

市气象台连发暴雨和强对流预警信号,提醒市民加强防范。这场春雨究竟下得如何?气象监测数据显示,4月20日20时至21日11时,全市普降中雨,南部大雨到暴雨,部分地区遭遇大暴雨侵袭,共有213个自动站雨量超过25毫米,其中116个达50毫米以上,14个突破100毫米。

临近中午,正当大家以为雨势将歇时,瓢泼大雨再度发起了猛攻。据统计,21日11时至14时,全市共有92个自动站雨量超过25毫米,其中9个超过50毫米,迎江区南木站以76.1毫米的降水量领跑三小时降水榜。

截至21日14时,我市自动站雨量超过25毫米的站点达357个,占全市面积的82.8%。其中176个气象站监测到累计超过50毫米的降水量,60个达到100毫米以上。宿松县黄大水库以191.6毫米的降雨量居于首位,21日5时至6时1个小时内倾泻70.5毫米雨水,雨势尤为凶猛。

伴随降雨而来的还有短时强降水、局地雷暴大风等强对流天气。市气象台介绍,短时强降水可能引发山洪、泥石流和城市内涝



21日上午8时,城区天柱山西路路段。

等次生灾害,雷暴大风不仅会威胁建筑物安全,也会对高空作业、水域作业和航行产生一定影响。

结合天气情况,市自然资源和规划局、市气象局联合会商发布地质灾害气象风险黄色、橙色预警。预警显示,自4月21日12时起的24小时内,我市潜山市、岳西县、太湖县、宿松县多个乡镇地质灾害气象风险预警等级为黄色,太湖县、宿松县部分乡镇地质灾害气象风险预警等级为橙色,发生地质灾害的风险高。黄色预警区域内各地各部门要注意关注雨情,做好地质灾害防范工作;橙色预警区域内各地各部门要加密关注雨情,并结合实际情况做好受威胁群众转移安置。

市气象台提醒,面对强对流天气过程,公

众应做好户外活动自身安全防范,行人遇到积水较深的路段时,不要贸然涉水通过;车辆在涉水行驶中熄火,应在水位上涨前快速撤离,不要在车内等待救援。政府及相关部门要按照职责做好防暴雨工作,切断低洼地带有危险的室外电源,暂停在空旷地方的户外作业,转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨。

未来一周的天气舞台仍不平静,预计24日、26日至27日安庆还有两次阵雨或雷雨过程。受冷空气影响,24日傍晚到夜里偏北风力增强,阵风可达7级,本周最高气温普遍低于28℃,建议市民及时关注天气变化,合理调整穿衣。

今明两天具体天气情况:今日,阴天,21~24℃;明日,多云到晴,19~27℃。

城区部分道路出现短暂性积水

本报讯(全媒体记者 徐志远 文/图)气象监测数据显示,4月20日20时至21日11时,全市普降中雨,南部大雨到暴雨,部分地区遭遇大暴雨侵袭。这场暴雨是否影响道路车辆正常通行?道路积水点情况如何?本报记者探访了城区部分易积水路段。

4月21日上午8时,记者来到天柱山西路与龙眼山南路交叉口看到,部分较低路面出现少量积水,积水深度10余公分,机动车辆缓慢前行,出现临时性堵车情况。

上午10时,天柱山东路部分路段积水没过脚踝,机动车辆驶过,水花四溅。城管市政工作人员正在对堵塞的雨水井进行清掏,他们一边手持铲子打开雨水井盖,一边清理井盖周围垃圾、淤泥、树叶等障碍物,确保排水畅通无阻。

菱湖南路主干道路上无明显积水情况,但御景国际(吉祥街)段,有部分树叶和垃圾堵住了雨水井,出现了少量积水。“这里的积水排不掉,主要是雨水井被树叶和垃圾堵塞了。”市政干道养护所所长程飞介绍。

湖心南路非机动车道上两四处积水点较浅,对过往非机动车辆的通行影响不大。“路面



工作人员对堵塞的雨水井进行清掏

出现了少量积水,主要是早上雨下得比较大、比较急,但好在持续时间不长,路面积水不是很严重。”市民汪女士说。

上午12时,华中东路部分路段出现少量积水。程飞表示,该路段出现积水的主要原因是安广江堤灌涵处理工程目前正在施工,施工方临时用围堰堵住了怀湖河出水口,导致短时间积水。

顺安路体育中心段往年是道路积水“重灾区”,一遇暴雨就会出现不同程度积水情况。当

天中午,记者来到现场看到,尽管雨势较大,但该路段无明显积水,排水比较顺畅。

下午2时,德宽路215号慧宇服装厂门口出现部分积水难排的情况,现场环卫工人正在清扫积水路面。该服装厂负责人叶翠丹告诉记者,该处积水问题系地势低洼,雨水井堵塞等问题导致。

记者从市政管理部门了解到,当日由于短时暴雨,城区菱湖南路、宜城路、天柱山东路等近10处道路出现了短暂性小面积积水,不影响车辆正常通行。

“雨水量主要集中在早上和中午,根据现有应急预案,遇到暴雨后,我们会第一时间到现场排查,采取疏通雨水井、翻掘井盖、清掏杂物等方法加快排水速度。目前出现积水的路面主要有两个原因,一是路面树叶、垃圾等障碍物挡住了排水口,二是部分雨水井排水管道出现了老化、损坏,导致排水不畅。”程飞说,下一步将对城区雨水井进行全面清掏,对损坏雨水井排水管道进行改造,同时通过增设雨水井、加装雨水管道等措施来解决城区主干道路面排水不畅等问题,确保路面雨水及时排出。